

## Informace o výrobku

**GLEIT -μ<sup>®</sup> SF 611**

univerzální odstraňovač koroze



## Popis výrobku

**GLEIT-μ SF 611** je univerzální rychlorozpouštědlo koroze, které je založeno na speciálně vybrané kombinaci základového oleje a k tomu určenému a odzkoušenému souboru aditiv.

**GLEIT-μ SF 611** má vynikající rez rozrušující a čistící vlastnosti, dobře maže a splňuje i požadavky na ochranu proti korozi.

## Okruhy použití

jsou u **GLEIT-μ SF 611** převážně v oblastech uvolňování pevně zarezlých nebo zapečených šroubových spojů, či pohybových mechanismů.

**GLEIT-μ SF 611** je vhodné také k mazání strojních součástí, které vyžadují velmi tenký mazací film, které musí být chráněny proti korozi, nebo ze kterých je potřeba odstranit, či vytěsnit povrchovou vlhkost.

## Příklady použití

- uvolňování pevně zapečených nebo zadřených šroubových spojů
- mazání strojních součástí slabým mazacím filmem (jako např. velo-řetězy, pružiny, zámky, závěsy) a měřidla
- vytěsňování vlhkosti na regulátorech, zásuvkách, rozdělovačích apod.
- čištění strojních součástí při současné konzervaci

## Vlastnosti

- rozrušuje korozi
- velmi dobrá vzlínací schopnost
- má velmi vysokou rozpouštěcí schopnost na zkorodovaných a zapečených spojích jako jsou např. šrouby
- dobře maže
- chrání proti korozi
- obsahuje životnímu prostředí přátelské pohonné médium a rozpouštědlo
- vytěsňuje vlhkost

**GLEIT -μ<sup>®</sup>**

speciální maziva  
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK  
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www.wessely.co.at

**Váš partner pro speciální maziva**

## Použití

**GLEIT-μ SF 611** je k dispozici jako volné zboží i jako 400 ml spray. Použití spreje je ze všech způsobů nejjednodušší. Na uvolňovaná spojení, nebo na mazaná, konzervovaná, či čištěná místa jednoduše a cíleně nanést **GLEIT-μ SF 611** postřikem. Aplikaci otevřeného zboží lze provádět stříkáním, ale také u malých dílů ponořením nebo štětcem. Na uvolňovaných spojích je potřebné po nanesení určitou dobu vyčkat aby bylo dosaženo vysokého stupně penetrace. Při použití na čištění doporučujeme krátce po aplikaci vyčistit hadrem nepouštějícím chloupky.

## Poznámky pro použití

- po aplikaci chvíli vyčkat aby produkt mohlo plně dosáhnout svého účinku
- při použití jako čistidla bezprostředně po nanesení filmu čištěná místa otřít chloupky nepouštějícím hadrem nebo okartáčovat kartáčem
- pokud po první aplikaci GLEIT-μ SF 611 nebylo dosaženo žádaného efektu doporučujeme operaci opakovat
- neaplikovat na horké součásti
- při použití, kde se vyskytují plastové nebo gumové součásti odzkoušejte nejdříve jejich snášenlivost

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazuje si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.