

Informace o výrobku

GLEIT- μ [®] HP 507

Mazivo na vyhazovací kolíky



Popis výrobku

GLEIT- μ HP 507 je homogenní, řídká, šedomodře zbarvená vysokoteplotní pasta postavená na bázi speciálně vybraného syntetického oleje a pečlivě zvolené a odzkoušené, zvláště pak teplotně stabilní, kombinaci tuhých maziv. Základový olej se při vysokých teplotách odpařuje velmi pomalu a bez rušivých zbytků (180°C). Použitá tuhá maziva byla vybírána a sestavována tak, aby byla zabezpečena jejich funkční spolehlivost a vynikající mazací a oddělovací schopnost

Okruhy použití

GLEIT- μ HP 507 se používá jako šlichta pro slévárenské nářadí používané při tlakovém lití. Jako separační prostředek v oblasti vysokých teplot a jako mazací pasta pro nejvyšší tepoty.

GLEIT- μ HP 507 je speciálně konstruováno pro mazání vyhazovacích kolíků forem pro tlakové lití.

Příklady použití

- šlichta pro slévárenské lžíce a slévárenské pánve
- slévárenské rýhy ve slévárně kokil
- horká, pomalu se pohybující kluzná ložiska
- vyhazovací kolíky u strojů pro tlakové lití
- jako separační prostředek v oblasti vysokých teplot

Vlastnosti výrobku

- vynikající šlichta na licí lžíce
- velmi dobrá oddělovací (separační) schopnost
- speciálně určeno pro vyhazovací kolíky strojů pro tlakové lití
- vysoce hodnotný syntetický olej nezanechávající zbytky
- široký okruh teplotního nasazení od -15°C až do 1200°C
- není zařazena (hodnocena) jako nebezpečná látka

GLEIT- μ [®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT-μ HP 507 se v oblastech tlakového lití nanáší na povrchy v tenkém filmu pomocí tuhého štětce, máčením nebo stříkáním. Vypálením (shořením nebo spálením) vrstva rychle vyschne a na povrchu zůstane světlý zbytek. Pro oblast všeobecného mazání při vysokých teplotách rovnoměrně nanášet pastu na pečlivě očištěné povrchy.

Poznámky pro použití

- ❑ nepoužívat pro rychle se pohybující strojní součásti (např. valivá ložiska
- ❑ mazané součásti pokud možno co nejdůkladněji očistit
- ❑ dodržovat bezpečnostní předpisy uvedené v bezpečnostním listě.
- ❑ po použití obaly pečlivě uzavírat

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazuujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.